

## 対策一覧表(交通の観点)

	R5合同点検・ 会議による箇所
--	--------------------

【下妻中学校】

令和6年3月末時点

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策完了年度
1	市道1362号線	下妻市長塚221-1地先	交通量多、見通し悪い、自転車道が民家側に無	交通安全指導	学校	平成24年度
2	県道結城下妻線 市道1319号線	下妻市南原63-1地先	歩道有、カーブミラーが見にくい、塀が死角になっている	道路鈺設置、停止線・止まれ塗り直し  H28再検討 ミラーサイズ変更、注意喚起看板、 路面表示、外側線、交通安全指導、 停止線・止まれ塗り直し、規制標識が見える状態にする、警ら	市 県 学校 警察署	令和3年度
				交通安全指導 警ら	学校	平成24年度
3	市道107・1362号線	下妻市長塚69-2地先	交差点、見通し悪い、道路狭い	注意喚起看板	市	平成24年度
				R3再検討 注意喚起看板	市	平成29年度
4	市道211・2247号線	下妻市下妻乙90-1地先	・カーブをとまなうT字路で見通しが悪い。	路面表示	市	平成24年度
5	国道125号・市道1373号線	下妻市長塚201-1地先	大通りに出てくる車が勢いよく出てくる。	注意喚起看板	市	令和2年度
6	市道2247号線	下妻市下妻丙65-3地先	大町交差点東側の接続道路が狭いため、信号待ちする車両と自転車が近接し危険である。	路面表示、交通安全指導 停止線・止まれ再塗装、警ら	市	平成28年度
7	県道結城下妻線 市道2059号線	下妻市半谷491-8地先	東側市道から出てくる車が見づらいため危険である。	路面標示による注意喚気	市	令和4年度
8	市道2496号線	下妻市半谷644-1地先	東側市道から出てくる車が見づらいため危険である。	カーブミラー設置	市	令和4年度
9	県道結城下妻線 市道1324号線	下妻市南原108-1地先	東側市道から出てくる車が見づらいため危険である。	路面標示・標識・カーブミラー等 による注意喚気	県	検討中
10	国道125号	下妻市長塚189-10地先	北側市道から出てくる車が見づらいため危険である。	カーブミラー設置	市	令和4年度
11	市道1362号線	砂沼サンビーチ南側	サンビーチ南側側道は、起伏が激しい上、未舗装のため自転車が通行する際危険である。	アスファルト舗装	市	令和5年度

【東部中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策完了年度
1	県道谷和原筑西線 市道113号線	下妻市大串779-15地先	交通量多、車が勢いよく曲がってくる	ボランティア等による見守り、 交通安全指導	学校	平成25年度
2	県道大宝停車場線 市道113号線	下妻市大宝659地先	交通量多、歩道無、見通し悪い、道路狭い	交通安全指導	学校	令和4年度
3	県道下妻真壁線 市道113号線	下妻市大串296-1地先	交通量多、車が勢いよく曲がってくる、歩道狭い、生徒多い	交通安全指導	学校	
				H29再検討 交通安全指導、 歩車分離信号、警ら	警察	
				H30再検討 通学路変更(変更なし、交通安全指導)	学校	令和2年度
4	国道125号 市道106号線	下妻市比毛173-4地先	交通量多、車が勢いよく曲がってくる	交通安全指導	学校	平成27年度
5	国道294号	下妻市堀籠972-1地先	人通り少ない、見通し悪い、道路狭い	通学路の変更	学校	平成28年度
6	市道113号線	下妻市坂井38地先	道路狭い、カーブで見通し悪い	舗装修繕 停止線・止まれ再塗装(R3不要と判断)	市 学校	平成29年度 令和3年度
7	県道大宝停車場線 市道112号線	下妻市大宝659地先	交差点、歩道無、見通し悪い	注意喚起看板等、 交通安全指導	市 学校	平成29年度 令和2年度
				H30再検討 通学路変更(変更なし、交通安全指導)	学校	令和2年度
8	市道214号線	下妻市高道祖4554地先	歩道無、横断歩道無、道路狭い	交通安全指導	学校	平成30年度
9	国道125号 市道214号線	下妻市高道祖1607-1地先	スピードを落とさず西から市道へ左折する車両	注意喚起看板	市	平成30年度
				R1再検討 国道に左折注意路面標示 路肩カラー舗装	県 市	令和2年度
10	国道125号	下妻市比毛173-4地先	国道から北側市道へ右左折する車両と横断する生徒の接触	横断歩道塗り直し	警察	平成30年度
				R1再検討 学校の自転車運転指導の際に、該当箇所の横断方法・危険性を指導	警察	令和2年度
11	市道113号線	下妻市大串702地先	大串交差点が児童・生徒の通行量が多いため、大串交差点から大宝公民館区間の両側歩道の設置	指導(児童がいる場合は、自転車を押して進む)通学路変更	学校	令和3年度
12	県道下妻常総線	西古沢～加養	一部区間が片側歩道である。スピードを出す車両が多く危険である。	歩道整備	県	継続協議

【千代川中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策完了年度
1	県道つくば古河線 市道7155号線	下妻市鎌庭1390地先	交通量多、見通し悪い、時間帯交通規制を守らない車がいる	交通安全指導、カーブミラー設置、指導、取締り	県 学校 警察署	平成28年度
				H28再検討 路面表示、交通安全指導、 停止線・止まれ塗り直し、警ら		
2	市道109・7099・7189号 線	下妻市鬼怒254-1地先	交通量多、信号無、下り坂後すぐ歩道	R2再検討 規制路面標示塗り直し 取り締まり	県 警察	平成24年度
				道路鉄設置	市	平成29年度
3	市道109号線	下妻市原1795-1地先	交通量多、見通し悪い、道路狭い	R3再検討 立哨継続・自転車も一時停止指導 停止線太く、歩道に一時停止路面標示	学校 市	平成24年度
4	市道124・221・6265・ 6297号線	下妻市皆葉・五箇地内	防犯灯が暗く間隔が広い	交通安全指導	学校	平成24年度
5	市道117号線	下妻市見田374地先	路側帯に大きな段差があり、路側終わりからU字溝までコンクリートで覆われている区間	LEDへ交換	市	平成27年度
6	県道つくば古河線 県道下妻常総線	大園木交差点	路側帯に大きな段差があり、路側終わりからU字溝までコンクリートで覆われている区間	交通安全指導 警ら	学校	平成28年度
6	県道つくば古河線 県道下妻常総線	大園木交差点	鯨工業団地内の工場稼働により、車両の通行量が増加したため、生徒が交差点を横断する際の危険度が増大している。また、交差点南東側は縁石が無いため、巻き込み事故の可能性がある。	交差点改良による歩行者自転車の安全確保	県	継続協議