

## 対策一覧表(交通の観点)

R6設定箇所

【下妻小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策完了年度
1	市道114号線	下妻市下妻乙242地先	交通量多、歩道無、道路狭い	交通安全指導	学校	平成24年度
				R3再検討 外側線、取り締まり	市 県 学校 警察署	令和3年度
2	市道2746号線	下妻市下妻乙459-1地先	歩道無、道路狭い、見通し悪い	交通安全指導 警ら	学校 警察署	平成24年度
3	市道107号線	下妻市下妻丁119地先	交通量多、歩道無、道路狭い	交通安全指導	学校	平成24年度
4	市道107号線	下妻市下妻丁198-2地先	交通量多、歩道無、道路狭い	歩道新設	市	平成29年度
5	市道107号線	下妻市砂沼新田32-6地先	交通量多、信号無、横断歩道有、横断時危険	ポストコーン設置	市	平成24年度
6	県道結城下妻線 国道125号	下妻市長塚423地先	交通量多、信号有、横断歩道有、一部歩道無	交差点改良	県	令和2年度
7	市道2497号線	下妻市本城町2丁目57-1地先	塀により見通し悪い、停止線を無視する車	路面表示、交通安全指導 停止線・止まれ再塗装、警ら	市 学校 警察署	平成28年度
				R1再検討 ミラー交換、停止線太く、路面標示大きく	市	令和元年度
8	市道2496号線	下妻市本城町1丁目48-3地先	壁により見通し悪い、停止線を無視する車	路面表示、交通安全指導 停止線・止まれ再塗装、警ら	市 学校 警察署	平成28年度
				R1再検討 停止線太く、路面標示大きく	市	令和元年度
9	市道1378・1399号線	下妻市下妻丙60-1地先	カーブで見通しが悪い。カーブミラーはあるが、下校時に内カーブを歩いていると対向車が近接し危険である。ポールを設置し歩行部を確保	外側線引き直し	市	令和2年度
10	市道107号線	下妻市長塚95地先	「駅前」から「サンサンさぬま」までは、路肩が着色されているので、西に向かって「しまむら」まで延長する。しまむら付近からは歩道がある。	外側線引き直し 路肩の着色(R5再検討)	市	令和2年度 継続協議
11	市道103号線	下妻市下妻丙399-3地先	横断歩道がないため、横断時危険である。	外側線引き直し	市	令和2年度
12	市道2476・2481号線	下妻市下妻甲38-1地先	車が曲がってきた際に危険である。	ポール設置	市	令和3年度
13	市道2503号線	下妻市下妻乙311-2地先	交通量多く、スピードを出す車が多い。	路面標示等による注意喚起	市	平成25年度
14	市道1422号線	大町十字路北	交通量多く、スピードを出す車が多い。	歩行スペースの確保 (ラバーポールの維持管理)	市	令和4年度

## 対策一覧表(交通の観点)

R6設定箇所

## 【大宝小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策完了年度
1	市道113号線	下妻市坂井38地先	歩道無、道路狭い、見通し悪い	外側線設置	市	平成27年度
2	市道3278号線	下妻市大串805地先	用水路横断部の鉄柵の隙間が広いため用水路に転落する危険性	柵の修繕	市	平成28年度
3	市道212号線	下妻市大宝273-1地先	児童が歩く道路北側に、雨が降ると水たまりができ、避けようとして道路中央に出てしまう	舗装修繕 停止線・止まれ再塗装(R3不要と判断)	市警察	平成29年度 令和3年度
4	市道206・2413号線	下妻市大宝589-1地先	交通量多、横断時危険、実際に横断している箇所	丁字路表示塗り直し 横断歩道付替え(見直し)	市警察	平成29年度 令和2年度
				R2再検討 横断指示線設置、既設横断歩道利用	市	令和2年度
5	市道3378号線	下妻市坂井155-1地先	交通量多、横断時危険、横断歩道無	横断歩道新設	警察	平成30年度
6	市道112号線	下妻市下木戸84-1地先	交通量多、横断時危険、横断歩道無	横断歩道新設	警察	平成30年度
7	県道大宝停車場線	下妻市大宝761地先	坂入口への横断箇所、歩道無、横断歩道無、横断時危険	R2再検討 横断児童に注意の路面標示	県	令和2年度
8	県道大宝停車場線	下妻市大串814地先	歩道がないので児童が歩く際に危険である。	R2カラーライン設置	県	令和2年度
9	市道212号線	下妻市大宝589-2地先	歩行者用の白線やガードレールがない。	注意喚起看板 指導(一列歩行)、見守り	市学校	平成30年度
10	市道113号線	下妻市大串296-1地先	歩道狭く自転車と歩行者が交錯する。	指導(一列歩行)、見守り	学校	令和2年度
11	県道谷和原筑西線	下妻市平沼118-2地先	歩車道ブロックからガードレールに替えて車のとび込みを防ぐ。	見守り	学校	令和3年度
12	市道2700号線	下妻市福田2130地先	道路のアップダウンが激しく、車の速度が速いため、道路の横断が危険である。	信号機設置	警察	令和4年度
13	県道大宝停車場線	下妻市大宝835地先	横断歩道が無いので、下校時の道路横断が危険。	鳥居付近十字路の横断指導及び県道路肩部分の塗装による注意喚起	県	継続協議
14	県道谷和原筑西線 市道205号線	下妻市平沼116-2地先	交差点南側に横断歩道が無いため、下校時横断歩道が無い箇所を横断している。	横断歩道設置	県市警察	令和5年度

## 対策一覧表(交通の観点)

R6設定箇所

【騰波ノ江小学校】

番号	県道つくば古河線 市道7155号線	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策完了年度
1	県道山王下妻線	下妻市若柳甲530地先	歩道無、道路狭い	交通安全指導	学校	平成24年度
2	県道山王下妻線	下妻市若柳甲530地先	歩道無、道路狭い	歩道新設	県	平成29年度
3	市道3064号線	下妻市若柳334地先	用水路脇フェンス破損	フェンス改修	市	平成24年度
4	市道106号線	下妻市数須180地先	交通量多、横断歩道無	横断歩道新設	警察署	平成24年度
5	市道208号線	下妻市下田778地先	歩道無、道路狭い、見通し悪い、速度を落さないまま通る車がいる	看板設置	市	平成27年度
6	市道207号線	下妻市中郷185地先	交差点、一時停止しない車	交通安全指導 警ら	学校 警察署	平成28年度
				R3再検討 見守り者がナンバーを記録 取り締まり強化	学校 警察署	令和3年度
7	県道下妻真壁線	下妻市下田1053地先	交通量多、横断時危険、横断歩道有	信号機新設(R3不可と判断) 横断歩道・停止線・止まれ塗り直し	警察署	平成30年度
8	市道3064・3066号線	下妻市若柳甲297-2地先	丁字路、道路狭い	丁字路表示 注意喚起看板	市	平成29年度
9	市道106号線	下妻市若柳甲284地先	西から東へ下りで右カーブ、児童に突っ込む恐れ	道路用柵設置	市	平成30年度
10	県道谷和原筑西線	下妻市若柳丙417地先	市道との変則交差点	市道部路面表示 県道部路面表示	市 県	平成30年度
11	県道山王下妻線	下妻市若柳甲555-3地先	歩道無区間から片側歩道区間に横断、横断歩道無、横断時危険	外側線引き直し 横断箇所前後に路面標示	県	令和元年度
12	県道谷和原筑西線・ 市道106号線	下妻市若柳133-3地先	交差点付近は、交通量が多く今まで何度も事故が起きている。	立哨 横断歩道付近にポール設置	学校 県	令和3年度
13	県道山王下妻線	神明踏切西側	歩道無、幅員狭小	路面標示等による注意喚起	県	継続協議

## 対策一覧表(交通の観点)

R6設定箇所

## 【上妻小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策完了年度
1	県道結城下妻線	下妻市黒駒1141地先	交通量多、歩道無、カーブ有	路肩カラー舗装	県	平成26年度
2	県道結城下妻線	下妻市黒駒1141地先	交通量多、歩道無、カーブ有	歩道新設	県	平成30年度
3	県道結城下妻線	下妻市半谷430地先	交通量多、歩道無	路肩カラー舗装	県	平成25年度
4	県道結城下妻線	下妻市半谷500地先	交通量多、横断歩道有、信号無	交通安全指導	学校	平成24年度
5	市道1481号線	下妻市黒駒1263地先	歩道無、道路狭い、見通し悪い	歩道新設	市	令和元年度
6	県道山王下妻線	下妻市半谷302-1地先	交通量多、横断時危険、横断歩道有	信号機新設(R3不可と判断)、停止線・止まれ塗り直し、外側線塗り直し、学童注意路面表示	警察署 県	平成30年度 平成29年度
7	県道結城下妻線	下妻市江1748~1813地先	交通量が多く、歩行スペースも狭いため危険である。一部区間のみラバーポールが設置してある。	R4継続協議(歩道設置、ラバーポール設置)	県	継続協議
8	市道1459号線	下妻市黒駒49-1地先	狭く歩道がないため危ない。	外側線	市	令和3年度
9	県道結城下妻線 市道102号線	江交差点	交差点東側のみ横断歩道がない。	歩行者溜りを示す路面標示 ラバーポール設置	市	令和4年度
10	市道2203号線	半谷576-5地先	朝夕の交通量が多く、信号機も無いため横断するのに危険。	信号機設置	警察署	継続協議

## 対策一覧表(交通の観点)

R6設定箇所

【総上小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策完了年度
1	市道111号線	下妻市小島1116地先	交通量多、歩道無	路肩カラー舗装	市	平成25年度
				R3再検討 見守り	学校	令和3年度
2	市道111号線	下妻市小島1158地先	交通量多、横断歩道有、信号無、横断時危険	ボランティア等による見守り	学校	平成24年度
3	市道109号線	下妻市今泉101地先	横断歩道有、見通し悪い、横断時危険	交通安全指導	学校	平成24年度
				R3再検討 路面標示		令和3年度
4	県道下妻常総線	下妻市古沢地内	交通量多、片側歩道、路肩を歩く必要があるため危険	交通安全指導	学校	平成24年度
				R5再検討	県	継続協議
5	市道5139号線	下妻市小島703地先	歩道無、ガードレールの隙間から用水路に転落する危険性あり	ガードレール修繕	市	平成28年度
6	市道108号線	下妻市中居指38-2地先	歩道無、道路狭い、倒木の危険性あり	通学路の変更 舗装新設	学校 市	平成27年度
7	市道111号線	下妻市小島1020-2地先	市道111号線は横断のみ、歩道無、横断歩道無、横断時危険	横断箇所に目印の路面標示 横断箇所前後に路面標示	市	令和元年度
8	市道110号線	下妻市小島234-7地先	働く婦人の家から西100m付近。カーブで見通しが悪く、草等が生い茂るとさらに見通しが悪くなる。	標識、路面標示等による注意喚起	市	継続協議

## 対策一覧表(交通の観点)

R6設定箇所

【豊加美小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策完了年度
1	市道5207号線	下妻市加養15-1地先	歩道無、横断歩道無、横断時危険	カラー舗装 停止線、止まれ再塗装	市 警察署	平成27年度
2	市道106号線	下妻市新堀507地先	歩道無、横断歩道無、横断時危険	区画線、交差点路面表示	市	平成28年度
3	市道106号線	下妻市加養3256-1地先	歩道無、横断歩道無、横断時危険	横断帯 横断箇所前後に路面標示	市	令和元年度
4	市道5508号線	下妻市加養3256-1地先	市道106号線と市道5508号線の間にある用水路にフェンス無、市道5508号線側	フェンス設置	市	令和3年度
5	市道106号線	下妻市山尻23地先	歩道無 スピードを出す車が多く危険である。	歩行スペースの確保	市	令和5年度
6	市道106号線	下妻市加養3418地先	用水路に柵がない。 本校4年生男子児童が登校時に転落した(4/30)。	指導	学校	令和3年度
7	市道217号線	下妻市肘谷202地先	狭い道路であり、歩くスペースが狭い。	注意喚起看板	市	令和3年度

## 対策一覧表(交通の観点)

R6設定箇所

## 【高道祖小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策完了年度
1	市道4116号線	下妻市高道祖4353-1地先	交通量多、歩道無、道路狭い	交通安全指導	学校	平成24年度
2	県道沼田下妻線	下妻市高道祖4245-130地先	交通量多、歩道無、草が道路に生い茂る	道路改良	県	平成25年度
3	県道沼田下妻線	下妻市高道祖1372-2地先	交通量多、歩道無	道路改良(バイパス)	県	事業中
4	県道赤浜谷田部線	下妻市高道祖273地先	夏場草木が歩道を塞ぐ	除草	県	平成24年度
5	市道4147号線	下妻市高道祖4245-25地先	歩道無、道路狭い	看板設置	市	平成27年度
6	県道赤浜谷田部線	下妻市高道祖4327-1地先	交通量多、横断時危険、横断歩道有	注意喚起看板修繕 信号機新設(R3不可と判断) 蓋無側溝の蓋設置	市 警察署 県	平成29年度 令和3年度 平成29年度
7	国道125号 県道赤浜谷田部線	下妻市高道祖1374地先	2箇所の信号が近い、国道を西から左折しさらに右折する大型車が横断歩道を塞ぐ	県道沼田下妻線への大型車通行規制(登校時間帯)(R3不可と判断)	警察	令和3年度
8	県道赤浜谷田部線	下妻市高道祖273地先	農業用ため池にフェンス無、ガードレールに切れ目	注意喚起看板設置・指導 ガードレールの切れ目を塞ぐ	学校 県	平成30年度
				児童への安全指導 既存ガードレールを利用して柵の設置	学校 県	令和4年度
9	市道4093号線	下妻市高道祖2584-5地先	道路が狭い区間があるため、車両と児童が近接する。	歩道設置	市	令和5年度
10	市道214号線	下妻市高道祖1429-1地先	スピードを出す車が多い。	R3継続協議(区間が長い)	市	継続協議
11	県道赤浜谷田部線	下妻市高道祖4319地先	歩道沿いの民地ブロック塀が老朽化により傾いているため危険である。	地権者に通知	市	令和4年度
12	県道赤浜谷田部線	下妻市高道祖4852地先 ～高道祖小学校	スピードを出す車が多く、また緩やかなカーブになっているため危険を感じる。	ガードレールの設置	県	継続協議

## 対策一覧表(交通の観点)

R6設定箇所

## 【宗道小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策完了年度
1	県道つくば古河線	下妻市宗道85地先	青信号が短い	信号の時間調整	警察署	平成24年度
2	県道つくば古河線	下妻市宗道29地先	交通量多、歩道無、雨水排水悪い	排水水抜き	県	平成24年度
3	市道7003号線	下妻市本宗道12-6地先	交通量多、歩道無	通学路の変更	学校	平成27年度
4	市道111号線	下妻市田下687-2地先	交通量多、信号無、横断歩道有、横断時危険	ボランティア等による見守り 横断歩道再塗装	学校 警察署	平成24年度
5	市道8017号線	下妻市宗道2329-1地先	交通量多、歩道無、横断歩道無、横断時危険	ボランティア等による見守り 停止線再塗装	学校 警察署	平成24年度
6	市道117号線	下妻市宗道160-1地先	道路狭い、車が来ると法面に避ける	交通安全指導	学校	平成24年度
7	市道7254号線	下妻市原2169-1地先	街灯が少ない、人通り少ない	街路灯設置	市	平成24年度
8	市道7230号線	下妻市原333地先	街灯が少ない、人通り少ない	街路灯設置	市	平成24年度
9	市道123号線	下妻市本宗道70地先	歩道無、横断歩道有、樹木で見通し悪い、横断時危険	看板設置	市	平成27年度
				R3再検討 路面標示、注意喚起看板	市	令和3年度
10	県道つくば古河線	下妻市宗道29地先	交通量多、児童多い	路肩カラー塗装	県	平成28年度
11	江連都市下水道 管理用道路	下妻市原4地先	雨天時に雨水が流れきれず水がたまってしまう。	道路の半分は浸かるが支障なし。 今後も雨天の際に状況を確認する。	市	令和3年度
12	県道つくば古河線	下妻市宗道32地先	ゴム製ポールでは、車から守られない。	指導(横断時の待機場所)	学校	令和3年度
13	県道谷和原筑西線 市道7064号線	下妻市本宗道133-2地先	ゴム製ポールでは、車から守られない。	見守り	学校	令和3年度
14	市道7077号線	鬼怒地区～本宗道歩道橋	スクールゾーン標識が老朽化により薄くなっている。 道路幅員が狭隘のため危険である。	スクールゾーン標識の更新 外側線設置による歩行スペースの表示	市	令和4年度
15	県道谷和原筑西線	宗道十字路～千代川庁舎入口	路側帯が狭小であるため危険	歩道設置	県	継続協議

## 対策一覧表(交通の観点)

	R6設定箇所
--	--------

【大形小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策完了年度
1	県道つくば古河線	下妻市別府873地先	交通量多、歩道無、民家樹木が道路に出ている	交通安全指導	学校	平成25年度
			交通量が多い。一部歩道がない。	R3再検討 計画的に整備中	県	事業中
2	県道つくば古河線	下妻市鎌庭342地先	交通量多、片側歩道、信号まで歩道が無い路肩を歩く	交通安全指導	学校	平成25年度
3	市道124号線	下妻市皆葉・五箇地内	歩道無、道路狭い、見通し悪い	歩道新設	市	平成26年度
4	市道7298号線	下妻市鎌庭1390地先	歩道無、横断歩道無、横断時危険、速度を落さないまま通る車がいる	カラー舗装	市	平成27年度
5	県道つくば古河線 県道高崎坂東線	下妻市別府1151-4地先	交通量多、変則交差点、車が勢いよく曲がってくる、児童多い	歩車分離信号	警察署	平成29年度
6	県道つくば古河線	下妻市鎌庭513地先	交通量が多い。一部歩道がない。	歩道設置(R3不可と判断) R6ラバーポール等による安全対策	県	令和6年度
7	県道皆葉崎房線	下妻市皆葉1321地先	お墓の区間だけ、歩道が狭い。	指導(対向する自転車や人を手前で待つ)	学校	令和3年度

【旧蚕飼小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策完了年度
1	県道つくば古河線	下妻市大園木67地先	通学時渋滞、信号有、交差点右折レーン無、横断時危険	ボランティア等による見守り ラバーポール設置	学校 県	平成24年度
2	県道つくば古河線	下妻市大園木93-1地先	交通量多、歩道狭い、車道との距離近い	交通安全指導 警ら	学校 警察署	平成24年度
3	県道下妻常総線	下妻市大園木1257地先	通学時渋滞、横断歩道有、信号無、横断時危険	ボランティア等による見守り	学校	平成24年度
4	県道つくば古河線 県道下妻常総線	大園木交差点	鯨工業団地内の工場稼働により、車両の通行量が増加したため、児童が交差点を横断する際の危険度が増大している。また、交差点南東側は縁石が無い ため、巻き込み事故の可能性がある。	交差点改良による歩行者自転車の安全確保	県	継続協議