


对策箇所図

《下妻小学校》


令和8年3月時点



対策箇所図

《大宝小学校1 / 2》


令和8年3月時点



対策箇所図

《大宝小学校2 / 2》


令和8年3月時点



対策箇所図

《騰波ノ江小学校》


令和8年3月時点



対策箇所図

《上妻小学校》


令和8年3月時点



対策箇所図

《総上小学校》


令和8年3月時点



対策箇所図

《豊加美小学校》


令和8年3月時点



対策箇所図

《高道祖小学校》


令和8年3月時点



対策箇所図

《宗道小学校》


令和8年3月時点



対策箇所図

《大形小学校》

令和8年3月時点



対策箇所図

《旧蚕飼小学校》

令和8年3月時点

